

油流出注意！！

暖房を使うこの時期は灯油の流出事故が多発します。

原因の第1位はホームタンクからの小分け中にうっかりその場を離れるなどの不注意です。

また、ストーブに関係する火災が多くなる季節です。

- ・屋根からの落雪でホームタンクのバルブが開き、灯油が漏れ一部が水路に流出した。

- ・ストーブを消さずに給油を行い、カートリッジタンクのキャップが外れ、こぼれた灯油に引火し火事が発生した。

などの事例が県内で発生しています。

7つのお願い

- ①ホームタンクからの小分け中はその場を離れない
- ②給油後はバルブをしっかり閉めたことを確認
- ③ホームタンクからの配管に異常がないか点検
- ④積雪でホームタンクや配管を傷めないよう注意
- ⑤油が流出したら、元栓を閉め、流れ出ないよう応急処置
- ⑥ストーブへの給油は、火を消してから
- ⑦ストーブの周りに燃えやすいものを置かない

7つのお願いをしっかり守り、寒い冬を温かく快適に過ごしましょう。



油流出注意

小分け中 ホームタンクから
離れないで!!

作業後はしっかり
バルブを閉めて!!

油を漏らしてしまったら、流れ出ないように
応急処置し、消防署、市町村役場や
県の地域機関に**通報**しましょう

火の用心! ストーブに給油する際は
キャップを確実に閉めましょう

新潟県



【お問い合わせ先】

新発田地域広域事務組合消防本部予防課
電話 0254 (22) 8096 (直通)