広第5号 新発田地域広域事務組合 新庁舎建設工事(給排水設備) 質 問 事 項 回 答 書

令和6年5月20日

1 / 1

		1 / 1
質問番号	質問事項	回答
1	[P-09]メーターの一次側給水管は、既存給水引込管に接続と考えてよろしいでしょうか。 また、給水加入金は発生しますか。	既存給水引込管に接続します。 給水加入金は発生しますが、工事費に含み ません。
2	[P-02]ステンレス鋼鋼管の接合について、60SU以下は拡管接合と記載がありますが、設計書では圧縮・プレス接合となっております。 どちらを正とすれば宜しいでしょうか。	設計書を正とします。
3	[P-02]特記仕様書にて、雑用水給水の管材がSGP-VBとなっておりますが、設計書ではステンレス鋼鋼管となっております。 どちらを正とすれば宜しいでしょうか。	設計書を正とします。
4	[P-11]1階厨房にはガステーブルが設置されると考えてよろしいでしょうか。	建築工事でガステーブルを設置します。 ただし、ガステーブルまでのガス配管につ いては計上漏れのため精算の対象としま す。
5	NH HH MA AA	設計書及び図面のとおり、20Aとしてください。 ただし、口径の変更については必要に応じて精算の対象とします。
6	消火用水槽40 t に水位監視 (満減水警報) 等の計装は必要でしょうか。	設計書及び図面のとおり、見込まないこととしてください。 ただし、水位監視等の計装は計上漏れのため精算の対象とします。
7	図面番号P-01、見積明細P-12他 特記仕様書P-01配管材料表において雑用水 給水は硬質塩化ビニルライニング鋼管SGP-VBと なっておりますが、内訳書内の雨水利用配 管は一般配管用ステンレス鋼鋼管となって いるようです。内訳書を正としてよろしい でしょうか。	設計書を正とします。
8	図面番号P-01、見積明細P-14他 特記仕様書P-01配管材料表において汚水・ 雑排水・通気の屋内一般は硬質ポリ塩化ビ ニル耐火二層管VPとなっておりますが、内 訳書はビニル管VP及び保温となっているよ うです。内訳書を正としてよろしいでしょ うか。	設計書のとおり、ビニル管VP及び保温としてください。